


2025年9月1日より、一部商品の品番、およびご注文方法が変更になっております。

商品の仕様・価格は予告なく変更されることがあります。最新の情報をご確認いただいた上でご注文ください

■フロアマット

コード：E

No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)		適合		備考1	備考2
						MXPA10			
						Yaris Cup Car			
				税抜価格	M/T	CVT			
1	フロアマットセット (前席・左右セット)	MS098-52H61	1	22,000	20,000	○	-	後席用設定無し	旧品番:08210-KP110
		MS098-52H46	1	22,000	20,000	-	○		旧品番:08210-KP100



■サスペンション

コード：E

No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)		適合		備考1	備考2
						MXPA10			
						Yaris Cup Car			
				税抜価格	M/T	CVT			
1	コイルスプリング								
	コイルスプリング、フロント	MS098-52H68	2	14,300	13,000	○	○	48131-KP101の補給品	旧品番:48131-KP111
	コイルスプリング、リヤ	MS098-52H69	2	14,300	13,000	○	○	48231-KP100の補給品	旧品番:48231-KP110
2	ショックアブソーバー								
	ショックアブソーバー, フロント, 右側	MS098-52H71	1	24,200	22,000	○	○	48510-KP100の補給品	旧品番:48510-KP110
	ショックアブソーバー, フロント, 左側	MS098-52H72	1	24,200	22,000	○	○	48520-KP100の補給品	旧品番:48520-KP110
	ショックアブソーバー, リヤ	MS098-52H73	2	22,000	20,000	○	○	48530-KP100の補給品	旧品番:48530-KP110
3	バンブラバー, フロント	MS098-52H70	2	2,530	2,300	○	○		旧品番:48331-KP110



フロント (減衰力固定式)




リヤ (減衰力調整ダイヤル部)

■足廻り (フロントナックル部)

コード：E

No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)		適合		備考1	備考2
						MXPA10			
						Yaris Cup Car			
				税抜価格	M/T	CVT			
1	スペーサー	MS098-52H67	6	2,750	2,500	○	○	片側球面座タイプ	旧品番:43226-KP100
2	ボルト	90105-14194	6	トヨタ純正部品		○	○		トヨタ純正



■シートベルト

No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)	適合		備考1	備考2
					MXPA10			
					Yaris Cup Car			
				税抜価格	M/T	CVT		
1	6点式シートベルト (SABELT製)	73180-KP100	1	販売終了	○	○	運転席用、2インチ幅	－



Yaris Cup 参戦の際は、レギュレーションブックに記載されているサベルト製シートベルトを使用して下さい。
 [サベルトジャパンHP]
<https://www.sabelt-japan.com/toyota-gazoo-racing-sabelt/>

■フロントトランスポートストラップ/リヤトランスポートフック

コード：E

No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)	適合		備考	区分	
					MXPA10				
					Yaris Cup Car				
				税抜価格	M/T	CVT			
1	トランスポートストラップ、フロント ※1	MS098-52H76	1	15,400	14,000	○	○	セット使用	旧品番:66311-KP100
2	シャフト、フロントトランスポートストラップ	MS098-52H74	1	6,600	6,000	○	○		旧品番:51961-KP100
3	トランスポートフック、リヤ	MS098-52H75	1	9,900	9,000	○	○	セット使用	旧品番:51967-KP100
4	ボルト、リヤトランスポートフック	91552-K1045	3	トヨタ純正		○	○		トヨタ純正部品
5	ナット、リヤトランスポートフック	90179-10103	3	トヨタ純正		○	○		
6	ワッシャー、リヤトランスポートフック	94612-41001	3	トヨタ純正		○	○		

※1：ロックナットが含まれます。



■キーシリンダーステッカーセット

No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)		適合		備考	区分
						MXPA10			
						Yaris Cup Car			
1	キーシリンダーステッカーセット	適合品無し	-	-	-	-	-		-

※Yaris Cup 参戦者には参戦時にT.R.A.事務局より専用品が支給されますのでそちらをご使用ください。

■ロールケージ

コード：E

No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)		適合		備考	区分
						MXPA10			
						Yaris Cup Car			
				税抜価格	M/T	CVT			
1	ロールケージパッド	MS098-52H84	3	12,100	11,000	○	○	1本=5m	旧品番:66522-TC004

No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)		適合		備考	区分
						MXPA10			
						Yaris Cup Car			
				税抜価格	M/T	CVT			
1	エアバッグキャンセラー (シート)	MS098-18H44	2	2,750	2,500	○	○		旧品番:82191-ZN600
2	エアバッグコーションラベル (カーテン)	74596-ZN600	4	販売終了		○	○	～2024年2月の車両	
3	エアバッグコーションラベル (サイド)	74596-ZN610	2	販売終了		○	○	～2024年2月の車両	
4	エアバッグコーションラベル (廃棄処理)	MS098-52H79	2	1,100	1,000	○	○	～2024年2月の車両	旧品番:74597-KP100
5	エアバッグコーションラベル (カーテン)	MS098-52H78	4	880	800	○	-	2024年4月～の車両	旧品番:74596-KP100
6	エアバッグコーションラベル (サイド)	MS098-18H77	2	880	800	○	-	2024年4月～の車両	旧品番:74596-TD600
7	エアバッグコーションラベル (インパネ)	MS098-18H79	1	880	800	○	-	2024年4月～の車両	旧品番:74597-TD600



No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)		適合		備考1	備考2
						MXPA10			
						Yaris Cup Car			
				税抜価格	M/T	CVT			
①	オイルクーラーASSY	MS098-52H66	1	29,700	27,000	○		○リングNo.1同梱	旧品番:15710-KP100
	○リング、No.1	MS098-52H63	1	1,540	1,400	○			旧品番:15188-KP100
	○リング、No.2	90301-58002	1	トヨタ純正部品		○			トヨタ純正部品
②	ユニオンナット	MS098-52H80	1	11,000	10,000	○			旧品番:90402-TC000
③	ユニオン	MS098-52H81	1	22,000	20,000	○			旧品番:90404-TC013
④	スパーサー	MS098-52H62	1	15,400	14,000	○			旧品番:08622-KP100
⑤	オイルクーラーホース、No.1	MS098-52H64	1	5,500	5,000	○			旧品番:15705-KP100
⑥	オイルクーラーホース、No.2	MS098-52H65	1	3,300	3,000	○			旧品番:15706-KP100
	ウォーターパイプ	87248-60460	2	トヨタ純正部品		○			トヨタ純正部品
	ホースクリップ(φ20)	90467-19019	2	トヨタ純正部品		○		Tジョイント部	トヨタ純正部品
	ホースクリップ(φ18)	96136-41901	2	トヨタ純正部品		○		オイルクーラー部	トヨタ純正部品
	ホースクリップ(φ24)	96138-42501	4	トヨタ純正部品		○		Tジョイント部	トヨタ純正部品
⑦	クランプ	MS098-52H82	1	550	500	○			旧品番:90949-KP100
	クランプ	90949-01993	1	トヨタ純正部品		○			トヨタ純正部品
⑧	ラジエーターホース、No.2	MS098-52H56	1	3,300	3,000	○			旧品番:16572-KP100

水冷式オイルクーラー（6MT 車用） 主要部品イラスト

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



② ユニオンナット

④ スパーサー

① オイルクーラー

○リングNo.2
90301-58002

○リングNo.1

③ ユニオン

ホース
16290-15020に下記を取付
ウォーターパイプ 87248-60460
ホースクリップ 96138-42501

⑧ ラジエーターホース

⑤ オイルクーラーホース NO.1

⑥ オイルクーラーホース NO.2

4 / 5

No	品目名	品番	必要数 (台)	メーカー希望 小売価格 (円)		適合		備考1	備考2
						MXPA10			
						Yaris Cup Car			
				税抜価格	M/T	CVT			
⑨	オイルクーラーASSY (コア)	MS098-18H16	1	38,500	35,000		○		旧品番:15710-ZN600
⑩	オイルフィルターブラケット	MS098-52H48	1	50,600	46,000		○		旧品番:15670-KP100
⑪	Oリング、No.1	MS098-18H12	1	3,300	3,000		○	φ55.6mm	旧品番:15528-ZN600
	Oリング、No.2	90301-58002	1	トヨタ純正部品			○		トヨタ純正部品
⑫	ガスケット	MS098-18H50	4	3,630	3,300		○		旧品番:90430-ZN610
⑬	ユニオン	MS098-52H58	1	38,500	35,000		○		旧品番:90404-TC014
⑭	スパーサー	MS098-52H47	1	24,200	22,000		○		旧品番:08622-KP110
⑮	オイルクーラーホース、No.1	MS098-52H49	1	44,000	40,000		○		旧品番:15705-KP120
⑯	オイルクーラーホース、No.2	MS098-52H50	1	38,500	35,000		○		旧品番:15706-KP120
⑰	オイルクーラーブラケット、No.1	MS098-52H51	1	7,700	7,000		○		旧品番:15781-KP110
⑱	オイルクーラーブラケット、No.2	MS098-52H52	1	4,950	4,500		○		旧品番:15782-KP110
⑲	オイルホースブラケット	MS098-52H57	1	3,300	3,000		○		旧品番:44781-KP100
	フランジナット	94151-80641	8	トヨタ純正部品			○	オイルクーラー部	トヨタ純正部品
	ボルト	90109-06196	2	トヨタ純正部品			○	⑳取付用	トヨタ純正部品
	スパーサー	90560-10098	2	トヨタ純正部品			○	㉑取付用	トヨタ純正部品
	ワイヤーハーネスクランプ	82711-44150	7	トヨタ純正部品			○		トヨタ純正部品
㉔	ラジエーターサポートシール、No.1	MS098-52H53	1	1,100	1,000		○	160x55x10mm	旧品番:16561-KP100
㉕	ラジエーターサポートシール、No.2	MS098-52H54	2	1,100	1,000		○	95x30x10mm	旧品番:16562-KP100
㉖	ラジエーターサポートシール、No.3	MS098-52H55	1	1,100	1,000		○	60x30x10mm	旧品番:16563-KP100
㉗	コルゲートチューブ、No.1	96252-A0074	1	販売終了			○	㉙取付用	L=1,080mm 注1
㉘	コルゲートチューブ、No.2	96252-A0075	1	販売終了			○	㉚取付用	L=770mm 注1
㉙	ラジエーターホース	MS098-52H56	1	3,300	3,000		○		旧品番:16572-KP100

注 1：コルゲートチューブは市販品をご使用ください。

空冷式オイルクーラー（CVT 車用） 主要部品イラスト					
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	
		イラスト 無し	イラスト 無し		

